

Jelentés a 2016 év IV. negyedév külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól

BGYH Zrt (Tagvállalat megnevezése)											
S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1.	BFKH XX.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Csepeli Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés alapján hozott végzés	2016.09.14	1. A szerelvények korrózióvédelmét, mázolását biztosítani kell 2. A gépalap lábazatok felületének karbantartását elvégezni és a korrodált csöveket cserélni kell 3. A gépház padozatának a javítását végeztesse el.	Nem	Nem	Nem	1. A szerelvények mázolása megtörtént 2. A gépalap lábazatok felületének karbantartását elvégezték, a korrodált csöveket kicserélték 3. A gépház padozatának a javítását is elvégezték.	
2.	BFKH XX.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Csepeli Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés - Végzésben előírt intézkedések végrehajtásának a kivizsgálása	2016.09.22	A végzésben előírt intézkedések végrehajtása megtörtént.	Nem	Nem	Nem	Az előírt három intézkedés végrehajtása megtörtént.	
3.	BFKH XIV.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Széchenyi Gyógyfürdő	Helyszíni ellenőrzés	2016.11.15	Az ellátás során keletkező veszélyes hulladék hűtve tárolási tárolási lehetőségei hiányosak.	Nem	Nem	Nem	A veszélyes hulladékok hűtve tárolásának a céljából az ezt a célt szolgáló hűtő készülékben 0 és +5 C fok közti hőmérsékleten legfeljebb 30 napig tárolhatók.	
4.	BFKH VI.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Dandár Gyógyfürdő	Helyszíni ellenőrzés panasz-bejelentésre	2016.12.15	A fürdőben felújítás zajlik 2016. októbere óta, amire a pénztárnál felhívták a vendégek figyelmét. A 35-38°C-os medence felett a mennyezet valóban penészes, ami a fürdő jelen lévő képviselőinek elmondása szerint a légtechnikai rendszer átalakítása miatt alakult ki.. A fürdő teljeskörű felújítása tavasszal várható. A tavaszi felújítás utáni állapotról hatóságunknak fotót küldenek. A szellőzés a medencetérben term. és mesterséges úton is biztosított. A medence közelében több helyen kihelyezték az „Előfürdő kötelező” táblát és több nemenként elkülönített zuhanyzó is rendelkezésre áll. A fürdőben a fürdőkre jellemző szag volt érezhető, vizeletszag nem	Nem	Nem	Nem	A penészes mennyezetet folyamatosan takarítják, fertőtlenítik. A légtechnikai rendszer műszaki átadása 2016.12.15-én megtörtént, a hatékonyságáról, a légtechnikai bemérési és szabályozási jegyzőkönyvet elküldték a BFKH VI.kerület Népegészségügyi Osztály részére.	

<sup>1</sup> pl. bírság, kamat  
<sup>2</sup> pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

2017. január 20.

.....  
.....  
Társaság vezetője