

Jelentés a 2017 év III. negyedév külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól

BGYH Zrt (Tagvállalat megnevezése)										
S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1.	BFKH XIV.ker. Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Paskál Gyógy- és Strand-fürdő	Utóellenőrzés	2017.07.04	Megállapítás: Helyszíni szemlét tarottak azért, hogy a BP-14/NEO/05297-312017 iktatószámú végzést visszaellenőrizzék. A kifogásolt tanmedence alja nem algás. A medence soron kívüli tisztítása megtörtént. Teljes vízcsera 2017. június 28.-án megtörtént.	Nem	Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
2.	BFKH XIII.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Palatinus Gyógy-Strand- és Hullámfürdő	Használatba vételi engedélyezési eljáráshoz helyszíni szemle.	2017.07.05	Megállapítás: 1) A helyszíni szemle során megtekintésre került az alagsor, 1. emelet (középső, déli szárny) Az alagsorban összesen 4 db medence, 1 db gőzkabin, 1 db finnszauna, 1 db geotermikus szauna került kialakításra. A vizesblokkok kialakítás alatt állnak, a falikút szintén. 2) A medencéket előreláthatólag júl. 10-én kezdik feltölteni, vízminta-vétel is ekkor lesz. 3) Az emeleti öltöző falikútjánál vett vízminta eredmény, és a 2 db TŰ medence vízminta eredménye megfelelő volt.	Nem	Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
3.	BFKH III.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Római Strand-fürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.07.19	Megállapítás: 1) A Strand mindhárom medencéjének a vize tiszta 2) Üzemnaplót és a baleset naplót naprakészen vezetik 3) Úszómesteri felügyelet biztosított 4) Valamennyi WC és zuhanyzó megfelelő állapotú 5) Munkavédelmi eszközök rendelkezésre állnak 6) Rovar- és rágcsáló irtás május 17-én megtörtént 7) A pihenőterület gondozott, tiszta 8) Szemétgyűjtő száma megfelelő 9) Diák-munkások eü. könyvét helyszínen bemutatták	Nem	Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
4.	BFKH Népegészségügyi Főosztály	Hatósági	Palatinus Gyógy-Strand- és Hullámfürdő	Gyógyfürdő megnevezés engedélyezése, helyszíni szemle	2017.07.20	Megállapítás: 1) A gyógymedencék fedett helyen vannak, töltésük a B-20 Magda-kútból történik, BFKH NF felmentési engedéllyel rendelkeznek, töltő-ürítő üzemmódra 2) A Fürdő felszereltsége, infrastruktúrája megfelelő 3) A létesítmény a tervezett gyógyászati szolgáltatásokra érvényes egészségügyi működési engedéllyel rendelkezik 4) A beadott dokumentációban szereplő adatok, információk a valóságnak megfelelnek.	Nem	Nem	Intézkedés: a hosszabbítási kérelmet elküldték és a Fürdő gyógyászati részlegének szervezeti és működési szabályzatát határidőre elkészítették	

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van- e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétellel, jogorvoslat l az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg- jegy- zés
5.	BFKH III.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Pütkösdfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.07.20	Megállapítás: 1) A strand jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. 2) A strand területén 3 medence található, mind VF rendszerű automata vegyszeradagolással üzemel. 3) Az úszó-medence kézi mérés eredményei is, a gyermek-medence és az élménymedence mérési eredményei is megfelelőek. 4) Elsősegély helyiségben kézmosónál orvosi csaptelep, kézfertőtlenítő biztosított. Az elsősegély-nyújtó felszerelés a helyszínen feltöltött állapotban található. Az elsősegély-nyújtást az úszómesterek végzik teljes üzemidő alatt, hétköznapi 9-19, hétvégén 8-20-ig. 5) Havonta elvégzik az önellenőrzési vizsgálatokat, hatósági vizsgálat is történt.	Nem	Nem	Intézkedés: a diákok munkáltatóját (Y Generáció kft-t) többször felszólították, hogy a Fürdőben történő munkavégzéshez elengedhetetlen a diákok érvényes eü-i kiskönyvének (vagy a másolatának) az állandó megléte
6.	BFKH XIII.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Palatinus Gyógy- Strand- és Hullámfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.07.31	Megállapítás: A lábmosó pesti oldalán több ponton homokszennyeződés volt látható, valószínűsíthető a vendégek lábbal történő behordása, mert a medencék körül kevés fürdőpapucs volt látható. A déli termál-medence alján a sarkoknál a homok lerakódott. Ezt porszívózással fogják eltávolítani. Az északi oldalon lévő vizesblokk (dugulás) csatorna-munkálatok miatt le van zárva. Az IMI büfé földszinti női vizesblokkjában 3 db higiéniai hulladéktároló hiányzott a WC-kből. Ezt mihamarabb pótolják. Az öltöző részlegben és a zuhanyzó, WC területén a higiéniai állapot megfelelő. A medencék vize szemmel láthatóan tiszta, általánosságban elmondható, hogy a strand tisztasága megfelelő. Az üzemnaplót naprakészen vezetik.	Nem	Nem	Nem volt szükség intézkedésre
7.	BFKH XIV.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Paskál Gyógy- és Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.07.31	Megállapítás: 1) A beltéri gyermekmedence vize leürítésre került, a medenceszegély csempehiányát pótolták. A meden-ce vize szemmel láthatóan tiszta, átlátszó. 2) A falikutat kicserélték. A játszóteret elkészítették. Az itt kialakított homokozónál perem kialakítása szükséges. 3) Hulladékgyűjtőket kihelyezték. 4) A parkosított terület gondozott. 5) A fedett, gyógymedence térben lévő medencék vize, tiszta, átlátszó. 4) A beltéri öltözők, zuhanyzók tiszták takarítottak. 5) A szaunavilágban a merülő-medence körül, a zuhanyozóknál és a dézsánál a padozaton megáll a szennyvíz, nincs folyamatos elvezetés	Nem	Nem	1.Intézkedés: Homokozónál a homokszóródást megakadályozó perem kialakítását elvégezzük. A fürdőzők számára is biztonságos perem elkészítése jelentősebb földmunkával jár, ezért a hiányosságot a nyári szezon után tudjuk megszüntetni. Felelős: Neszmély Zita műszaki fejlesztési osztályvezető. Határidő: 2017.09.15. 2.Intézkedés: A jelzett probléma a padozaton rosszul kialakított leejtési szögek miatt alakul ki nagy terhelésnél. Ez garanciális probléma, ügyintézés folyamatban van. Mivel ez jelentős bontási munkálatokkal jár, ezért azt csak a nyári szezon után tudjuk megkezdeni. A szezont követően a területet lezárjuk és a hibát kijavítjuk. Felelős: Neszmély Zita műszaki fejlesztési osztályvezető. Határidő: 2017.10.15

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétellel, jogorvoslatta l az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg- jegy- zés
8.	BFKH XIII.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Palatinus Gyógy-Strand- és Hullámfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.08.30	Megállapítás: 1) Az ellenőrzés során megtekintésre került az összes kültéri medence, 11db +4 db beltéri. A lábmósó és a medencék vize szemmel láthatóan tiszta. A déli termál-medence sarok részeiben homok-szennyeződés volt látható, amelyet a mai napon porszívózással fognak eltávolítani. A strand déli részén lévő vizesblokk takarítását elrendelték, a többi vizesblokk tisztasága megfelelő volt. Az alagsori termál medence lábmósójában állt a víz, növelték a lábmósó vizének áramlási sebességét. Az öltözők tisztasága megfelelő. 2) A 2017 08.15-én történt hatósági vízminta vizsgálat eredményeit: a töltő ürítő termál medence és a fedett meleg merülő valamint a fedett hideg merülő medence bakteriológiai paraméterei több esetben nem megfelelőek. Az alagsori medencéket 2017.07.13-án nyitották meg és 2017 08 27-ig a hideg vizes merülő vizének klór tartalma és a pH értéke egyáltalán nincs dokumentálva az üzemnaplóban	Nem	Nem	A csillagozott paraméterekre (bakteriológia) egy kontroll vizsgálatot kellett elvégezni. 1.Intézkedés: A szennyes tárolóban a kézmosó felszerelése megtörtént. 2.Intézkedés: A bakteriológiai kontroll vizsgálatot elvégezték, és az eredményeket soron kívül megküldték a Hatóság részére.	
9.	NEAK (OEP) ellenőrzés	Hatósági	Paskál Gyógy- és Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.08.30	Megállapítás: 1) ÁNTSZ működési engedéllyel rendelkezik 2) 2 db gyógymedence 1 db gyógy-vizes kádfürdő 2 db ágy iszappakoláshoz 3) 1 db szénsavas kádfürdő 4) 1 db víz alatti sugár-masszázs 5) Utóellenőrzés nem szükséges			Nem volt szükség intézkedésre	

¹ pl. bírság, kamat
² pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek