

Jelentés a 2018. év II. negyedév külső szervezetek\* vizsgálatairól / eljárásairól  
[a 274/2016. (XI.16.) BVH IG határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat IV/1. b) pontja alapján]

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.											
S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétel-lel, jogorvoslat-tal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg-jegy-zés
1.	Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda	Strand nyitása előtti közegészségügyi ellen-őrzés	2018.04.05.	Hiányosság nem lett megállapítva	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
2.	Budapest Főváros Kormányhivatala IX. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Dandár Gyógyfürdő	Projekt (általános közegészségügyi) ellenőrzés	2018.04.10	Hiányosság nem lett megállapítva	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
3.	Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Palatinus Gyógy- és Strandfürdő	Strand nyitása előtti közegészségügyi ellen-őrzés	2018.04.26	A strand megnyitását 2018.04.28-ára tervezik. Jelenleg a takarítási munkálatok folynak, lábmósók még nincsenek feltöltve. A WC-kben kicsi a nyomás, valamint az északi szárny földszintjén, a mosdókban is ez a probléma áll fenn. A strand északi részén lévő vizesblokkban a női oldalon a folyékony szappanadagoló cseréje szükséges, a most megnyitásra kerülő vizesblokkokban az ajtók, elválasztó falak, kilincsek takarítását szintén el kell végezni. Az „lmi büfé” vizesblokkjaiban a kukák még nincsenek kihelyezve, a mozgássérült WC-ben hiányzik a papíradagoló, a WC-ben folyik a víz. Az orvosi szobában karos fertőtlenítőszer adagoló kihelyezése szükséges. A vízminták eredményei megfelelőek, a hiányzó eredményeket a holnapi napon juttatják el hivatalunkhoz. 2018 04. hónapban rovar-rágcsálómentesítés történt, hangya és kullancs ellen. A strandon 11 db kültéri medence fog működni.	Nem	Nem	Nem	1) A lábmósók április 28-ára kitakarítva, feltöltésre kerültek. 2) A WC-kben tapasztalható nyomás-ingadozás elhárításán folyamatosan dolgoztak a kollégák, strandnyitásra megszüntetésre került a probléma. 3) A vizes blokkok takarítása április 27-én fejeződött be, nyitásra az összes terület pipere takarítása befejeződött. 4) A hibás szappanadagolók cseréje, illetve a szemetes edények, papír-adagolók kihelyezése még az ellenőrzés napján megtörtént. 5) Karos (orvosi) fertőtlenítőszer adagoló beszerzése folyamatban volt, nyitásra felszerelésre került.	
4.	Bp.Főváros Kormány-hivatala XIV. kerületi Hivatala Népegész-ségügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Paskál Gyógy- és Strandfürdő	Strand nyitása előtti közegész-ségügyi ellen-őrzés	2018.04.26	Hiányosság nem lett megállapítva	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala IX. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály + Főosztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Dandár Gyógyfürdő	DS-1 kút köz-egészségügyi ellenőrzése	2018.04.27	Hiányosság nem lett megállapítva	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség intézkedésre	
6.	NEAK	Külső (Hatósági) vizsgálat	Király Gyógyfürdő	NEAK ellenőrzés	2018.05.08	A Szolgáltató a medencék méreteire vonatkozó adatokat jelen jkv. felvételétől számított maximum 15 napon belül elektronikus úton megküldi. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kezelések időtartama csak orvosi utasításra térhet el a jogszabályban meghatározottaktól.	Nem	Nem	Nem	A Fürdő a medencék méreteire vonatkozó adatokat elektronikus úton megküldte.	
7.	Bp.Főváros Kormány-hivatala III. kerületi Hivatala Népegész-ségügyi Osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Csillaghegyi Strandfürdő	Strand nyitása előtti közegész-ségügyi ellen-őrzés	2018.05.09	Hiányosság nem lett megállapítva	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség intézkedésre	

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétel-lel, jogorvoslat-tal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
8.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Római Strandfürdő	Strand nyitása előtti közegészségügyi ellenőrzés	2018.05.08	<p>A helyszíni szemlélt a szezonális fürdő nyitás előtti bejárása miatt tartották. A nyitás 2018. május 27-én, a zárás 2018 szeptember 2-án van. Nyitás előtti nagytakarítások, karbantartások folytak. A medencék fugázása, csempe cseréje, a lábmások felújítása (csempe csere, fugázás) folyamatosan megtörtént. Nyitásig az élménymedencénél a kék csúszda utolsó elemét kicserélték. Teljes gépészeti felújítás már megtörtént az élmény és a gyerekmedencénél, az úszómedence gépészeti felújítása a hét folyamán kezdődött meg. A medencék nagytakarítás és fertőtlenítés után kerülnek feltöltésre, vízmintázásra. A feltöltés május 22-én történt. A strandmedence gépház teteje elhúzható műanyag, aminek fényvisszaverő fóliáját kicserélték. Vízkezelő vegyszerek nyitás előtt kerültek beszerzésre. Vízkezelő vegyszerekben változás nem történt. Biztonsági adatlapok a helyszínen voltak. Veszélyes anyagok bejelentése megtörtént:17050763. Tárolások külön helyiségben megoldott. Kármentő tálcák biztosítottak. Gyerek medence és élménymedence vegyszertároló helyiség ajtaja festésre szorul. A medencéket saját forrásból töltik. Az úszómedence 22-23oC-os, a strand és gyermekmedence fűtése megoldott. A strandmedencében 9 db élményelem van. Biztonságtechnikai felülvizsgálata nyitás előtt megtörtént. A gépházakban elsősegély nyújtó ládákat kell behelyezni. A strand területén szauna és gőzkamra üzemel. Vészcsengővel ellátott, jelölése megoldott. Vészcsengő az épület bejárata felett szól, az úszómesterek és az üzemeltetés is hallja. A szaunában részleges felújítás folyt. A területen 6 db ivókút került felszerelésre. Nyitás előtt mintázni szükséges mindet. Elsősegély nyújtó helyiség üzemel, ahol H-M vizes orvosi csapteleppel ellátott kézmosó biztosított, fektető, amit egyszer használatos lepedővel takarnak le. Az elsősegély nyújtás működés során a H.E.L.P. Eü létesítmény üzemeltető Partner KFT (2141. Csömör. Szerűskert utca 31) látja el. Fertőtlenítőszer Bradoman, gyógyszerszekrény, elsősegélynyújtó ládák feltöltés alatt vannak. A helyiséget frissen meszelték. Az elsősegély nyújtást teljes nyitva tartás idején biztosítják. A vendégöltözőkben, zuhanyozókban szappanadagolók felszereltek, kapaszkodók. Tisztasági festésük megtörtént. A személyzeti öltözőben tisztasági festés megtörtént. A női személyzeti öltözőben a fémszekrények festése szükséges. Az étkezőben található hűtőszekrény rozsdás, cseréje szükséges. A területen 9 db vendéglátóegység üzemel (büfé, lángos, fagyaltos). Az üzemeltetésüket külsős cégek látják el. A hulladék elszállítás hetente 2x történik, az FKF Zrt által, szelektív hetente 1x szállítanak. Rovar, rágcsáló irtás a Szezarió Épületfenntartó Szolgáltató KFT végzi (2015. Szigetmonostor Fürj utca 22. 12456518-2-13) Az irtás 1 héten belül megtörtént. A fürdő területén található homokozó homok cseréje kb. 2 héten belül történik, használaton kívüli takarásához takarófolia biztosított. A játékok karbantartása, biztonsági felülvizsgálata is megtörténik. A zuhanyozók vízellátását 4 db 740 l-es melegvíz tároló biztosítja. Ezeket 2016-ban telepítették. 35 C-on folyik a zuhanyozókban a kevert víz. 2 hetente felfűtik 70 C-ra.</p>	Nem	Nem	Nem	A felsorolt hiányosságok a Fürdő nyitásáig pótolva lettek. A terheletlen fürdővíznek és az ivóutaknak a laboreredményeit megküldték a Hatóságnak még a Fürdő nyitása előtt.	

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétel-lel, jogorvoslat-tal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
9.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Püskösdfürdő	Strand nyitása előtti közegészségügyi ellenőrzés	2018.05.15	A helyszíni szemlét a Fürdő nyitása előtti bejárás miatt tartották. A strand 2018. június 2-től szeptember közepéig (időjárástól függően) tart nyitva. A strand medencék még a téli feltöltéssel vannak, leengedésük 2018. május 22.-től történik. A karbantartási munkálatok a medence leengedése után kezdődnek. A strand területén tábor is lesz. A táborozók részére biztosított zárt terület (öltöző, tartózkodó) felújításra kerül (tető felújítása, szigetelése, tisztasági festés), nyitásig elvégzik. Két hete volt az üzemeltető részéről az átfogó bejárás, amelynek során a megállapított hibalistát a Hivatal részére megküldték tájékoztatásul. A strand területén elsősegélynyújtó helyiség kialakított, hideg + meleg vizes orvosi csapteleppel és kézfertőtlenítő adagolóval. Javasolt a mosdó mellé papírtörülő tartó felszerelése. A vizsgáló ágyat nyitást követően egyszer használatos lepedővel takarják le. Elsősegély nyújtó feladatokat saját dolgozók (úszómesterek) látják el. Diákmunkások, Y Diákszövetkezettől érkeznek, munkájuk ellátásához feltétel, hogy érvényes egészségügyi. nyilatkozattal rendelkezzenek, ezt a helyszínen be tudják mutatni az ellenőrzések alkalmával. A képzettségekről szóló igazolásokat is a helyszínen be kell tudni mutatni. A medencéket és ivókutakat a fürdő területén lévő püskösdkút látja el. A személyzeti zuhanyzóban a zuhanyzók elkorrodálódtak, cseréjük szükséges. A fürdő érvényes üzemeltetési szabállyal (2017. június 12.) rendelkezik. Legionella vizsgálati eredményeket elvégezték. A gyermekmedence vizét napelemekkel fogják fűteni 29-30 C°-ra. A vízkezelőszerekben változás nem történt. Nyitás feltétele a terheletlen medence víz megfelelő vizsgálati eredménye. A nyitásra vonatkozó tájékoztatást a Hatóság részére meg kell küldeni.	Nem	Nem	Nem	A jegyzőkönyvben és saját hatáskörben feltárt hiányosságokat nyitásra – 2018. június 2.-ra — megszüntették. A nyitás előtti, terheletlen vízmintha eredményt soron kívül, elektronikus úton a Hatóság részére megküldték.	
10.	Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Népegészségügyi osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Palatinus Gyógy-, Strand-Hullámfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés (visszaellenőrzés + nem megfelelő hatósági vízmintha miatti közegészségügyi ellenőrzés)	2018.05.29	A strandon az összes kinti medence üzemel, a medence vize szemmel láthatóan tiszta, a lábmossókat néhány esetben takarítani kellett (déli termál medence, margarétamedence 2 lábmossója) Az északi vizesblokkokban az ajtókon elválasztó paneleket is szükséges volt letakarítani. Az „Imi Büfé” épületében lévő vizesblokkokban a fszt.-en a bejárat ajtón takarítás szükséges. A „sport vizesblokkban”- déli részén, a mai napon felszerelik a női és a férfi oldalra az 1-1 db szappanadagolót (szilárd szappan használata nem lehetséges). A személyzeti öltözőkben a villanykapcsolókat, öltözőszekrényeket nagyobb gondossággal kéne takarítani. A tegnapi naptól (05.28.) szerdáig (05.30.) a beltéri medencék nem üzemelnek, karbantartási és egyéb javítási faladatok elvégzése miatt. A geotermikus szauna bizonytalan ideig zárva tart. A masszázs zavartalanul üzemel. Az „üzemi Naplóban” a vendégforgalmat napra készen vezetik. A másik „üzemi Naplóban” Ph értéket, kézi-gépi mérések (Cl), hőmérsékleti értékek is vezetve .vannak. Az alagsori és a földszinti öltözőkben, vizes blokkban a tisztaság elfogadható. Az elsősegélynyújtó helyiségben a karos kézfertőtlenítő felszerelésre került. A hatósági vízmintha vételek eredményeit, a nem megfelelő eredményeket e-mailen megkapta a fürdővezető. . .	Nem	Nem	Nem	Takács Gergő nyilatkozata: A kifogásolt medencék szűrőit naponta 3x mosatjuk vissza. Dewan 50 v., Nanosept-el történik a fertőtlenítés 1 héten keresztül	
11.	Bp.Főváros Kormányhivatal V. ker. Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Püskösdfürdő	fogyasztóvédelmi ellenőrzés (játsszótér, mutatóvanyos eszközök ell. (vízi csúszda)	2018.06.12	A strandon található egy kétállásos vízi csúszda, amelynek a megfelelőségi tanúsítványát a helyszínen bemutatni nem tudták. Sem adat táblát nem helyeztek ki, sem üzemeltetési naplót nem vezettek.	Nem	Nem	Nem	A hiányosságok pótolva lettek.	
12.	Bp.Főváros Kormányhivatal III. ker. Hivatala Népegészségügyi Osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Szent Lukács Gyógyfürdő	Panaszbejelentés vízminthóséggel kapcsolatba hozható intimfertőzés miatt, Közegészségügyi ellenőrzés	2018.06.19	Hiányosság nem lett megállapítva	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség intézkedésre	

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétel-lel, jogorvoslat-tal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
13.	XIV. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Paskál Gyógy- és Strand-fürdő	A medencés közfürdő rutin ellenőrzése + relax medence próbaüzem megkezdésével kapcsolatos helyszíni szemle	2018.05.31	<p>Az ellenőrzés során megtekintették többek között az újonnan kialakított Relax medencét, amelynek próbaüzemét megkezdték. A medence feszített víztükrű, vízfelület 87 m2, térfogat 87 m3, víztérfogat 70 m3, vízmélység 1 m, hőfok 34-36 °C. A medence bejáratánál vízforgató rendszerrel működtetett lábmósók találhatóak. A medence mellett 1 db kiegyenlítő tároló található, mellette lévő aknában a forgató szivattyú található, hajfogó beépítésével, a hajfogó fedlapjának 14 csavar eltávolításához (naponkénti) levétele nehézségekbe ütközik. Célszerűnek tartanánk a medencéből a kiegyenlítő tartályba jutás előtt egy kivehető durva szűrő beszerelését. A szivattyú a kiegyenlítő tartályból a vizet az 1.-es gépházban kialakított vízforgató rendszerbe juttatja. A vízforgató üzemel, fertőtlenítőszerként klórgázt adagolnak, automata adagolóval, szűrő előtt, ill. a szűrő után is. Az automata kijelzőjén leolvasott érték 0,19 mg/l sz. Cl értéket mutatott, amely érték alacsony, növelni szükséges. A szükséges laboratóriumi vizsgálatokat folyamatosan végzik, amelyet a Hatóságnak megküldenek. A fedett medencetérben vízforgatóval üzemelő tanmedence, gyerekmedence, kiűszós termálmedence és vízforgató nélkül töltő-ürítő rendszerben működő meleg vizes gyógymedence, gyógy merülő medence és hideg vizes merülő medence található. A medencék bejáratánál a lábmósók szűrő-forgató rendszerbe bekapcsolva, a megtekintett medencék vize szabad szemmel láthatólag tiszta, átlátszó. A töltő-ürítő medencék vízforgatás alóli OTH KEF-11244-5/2016 engedéllyel rendelkeznek. A Paskál Gyógyfürdő és Strandfürdő Gyógyintézmény megnevezést OTH KEF – 12795-3/2016 határozatban engedélyezte. A határozatban foglalt eü. tevékenységet végzik, a gyógymedence térben a tájékoztató táblát kihelyezték (hőfok, egyidejű befogadóképesség, javasolt fürdővízben való tartózkodás valamint gyógyvíz összetétele feltüntetve). A fürdőben babaúszást is végeznek, időben elkülönítve a többi vendégtől, időt hagyva az átforgatásra. A medencetérhez megfelelő számú öltöző, zuhanyzó, WC kapcsolódik. Rendelkezik elsősegély – nyújtó hellyel, amelynek kialakítása megfelelő. A gyógyfürdőben masszázst, iszappakolást, szénsavas és tangentort végeznek, a megtekintett helységek tiszták, takarítottak. A belső medence térből lábmósón keresztül lehet kijutni a 33 m úszómedencéhez, amelyet télen sátorral befednek, a medence mellett helyezkedik el az ülőmedence. Az ülőmedence vize a lépcsőfokok közötti részen algás, üledékes. Az úszómedence szélének csempeburkolata hiányos, valamint a közelében lévő elő zuhanyzó padozata csempehiányos. Új sav és lúgtárolót alakítottak ki, a nyitható ablakokhoz javasoljuk szúnyogháló felhelyezését, a veszélyes anyagokhoz a biztonsági adatlapokat kihelyezték. A medencék töltésére a Paskál kút gyógyvizét és a hálózati vizet használják. A medence vizében a helyszínen mért az úszómedencénél: 0,39 mg/l sz CL, ph: 6,6, a strand ülőmedencénél: 0,57 mg/l sz. Cl, ph: 7,48. Az önellenőrző vizsgálatokat elvégezték, amelynek eredménye megfelelő volt. Megtekintésre kerültek a gépházak, amelyekben a vízforgató berendezések működtek, ill. a vegyszeradagolók. A fertőtlenítésre a gyermekmedencénél hypo-t használnak, a többi medencénél klórgázt. Rovar és rágcsálóirtást, megelőzést az Épületfenntartó Kft. végzi, a legutolsó irtás: 2018.05.30. A kémiai kockázat értékelést és a legionella kockázatbecslést elvégezték, a legionella kockázatértékelésnek felülvizsgálata folyamatban van, a fürdőben történt bővítés – átalakítás miatt.</p>	Nem	Nem	Nem	Márton Réka fürdővezető a jegyzőkönyv tartalmával egyetért, és az alábbiakat nyilatkozza: a hiányosságok pótlásra kerülnek a medenceburkolatot tekintve, szúnyoghálókat felhelyezik a lúg – és savtárolóknál.	



S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétel-lel, jogorvoslat-tal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg-jegy-zés
14	Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Széchenyi Gyógyfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2018.06.21	A töltő ürítő gyógymedencék vize szabad szemmel láthatóan tiszta. A medencetér és hozzákapcsolódó szociális helyiségek tiszták takarítottak. A medencetérben, a szociális terekben a felújítást, tisztasági meszelést folyamatosan végzik. A kültéri medencetérben 3 darab visszaforgatóval üzemelő medence található. Az élménymedence teljes felújítását elvégezték és a próbaüzemet megkezdték. Az ellenőrző laborvizsgálatok eredménye megfelelő. A termál medence lépcsőlejárónál és a sarokrészen a lépcső mellett algás, üledékes, a megtisztítása szükséges. A medencetér járófelülete tiszta takarított. Hulladékgyűjtők kihelyezve. Az uszodához tartozó kabinsor felújítása + vizesblokk elkezdődött. A szekrényes öltözők falainak tisztasági meszelését elvégezték. Teljes vízcserét a termál és az úszómedencénél 2018. januárban végezték. Frissvíz utánpótlás5-10%. Szűrő visszamosatását naponta elvégzik. A külső uszodaterben a felügyeletet egyidejűleg 4 fő, uszodamester végzi. Az önellenőrző laborvizsgálatokat elvégezték, amelynek eredményei megfelelőek. Az üzemeltetési naplót naprakészen vezetik. Megtekintésre került a gépház, a gépészartartózkodó fala elhasználódott, omlik a vakolat, felújítása szükséges. A vízmintavételi csapok cseréje szükséges, azokon a helyeken ahol menetes gombok vannak felszerelve. A legionella monitorozását folyamatosan végzik. A dohányzóhely a külső medencetéren az úszómedence... kijárata mellett található. A kijelölt dohányzóhely piktogramot kihelyezték. Az ellenőrzés idején, szabálytalan helyen dohányzó személyt nem találtunk. A fürdő területén a vendégforgalom 2018.06.17-én vasárnap 4592 fő és a mai napon 12 óráig1850 fő volt. A fürdővezető a jegyzőkönyv felolvasása után annak tartalmával egyetértett és a hiányosságokkal kapcsolatos nyilatkozatot írásban megteszik.	Nem	Nem	Nem	<b>Megállapítás:</b> Megtekintésre került a gépház, a gépészartartózkodó fala elhasználódott, omlik a vakolat, felújítása szükséges. <b>Intézkedés:</b> A megtekintett gépház elhasználódott falfelületeit felújítják, az omló vakolatrészeket kijavítják. <b>Felelős:</b> Hudacsek László üzemeltetési osztályvezető <b>Határidő:</b> 2018. július 31. <b>Megállapítás:</b> A vízmintavételi csapok cseréje szükséges, ahol menetes gombok vannak felszerelve. <b>Intézkedés:</b> A menetes csapokat kicseréljük menet nélküli, égethető mintavételi csapokra. <b>Felelős:</b> Gencsev Péter műszaki ellenőr <b>Határidő:</b> 2018. július 31.	
15.	Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Római Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2018.06.26	Az úszómedence gépészeti felújítását elvégezték. A kék csúszda utolsó elemének cseréje elmaradt. A cserét amiatt szerették volna, hogy a csúszdába a medence széléről ne lehessen belátni. A gyermekmedence és az élménymedence vegyszer-adagoló helyiség aajtáját lefestették. A szaunában a fa szerkezet részleges cseréje megtörtént. Az elsősegélynyújtó helyen kézfertőtlenítő kihelyezett. A vizsgáló ágy egyszerhasználatos lepedővel le van takarva. A feladatot a H.E.L.P. Hazai Eü. Létesítmény Üzemeltető Partner Kft. (2141. Csömör Szérűskert u. 31) látja el. A fertőtlenítőszer felbontási idejét 24 órán belül kihelyezik. Baleseti napló szerint felázásból származó felhími sérülések, horzsolások, darázscsípés voltak. Gyógyszerszekrény (Fenistil, Ca pezsgőtabletta) elsősegély nyújtó láda feltöltött állapotban van, lejáratos kötszert, gyógyszert nem találtunk. A vendégöltözőben a tisztaság megfelelő, szappanadagoló, kapaszkodó felszerelt. A személyzeti öltözőben tisztasági festés megtörtént, a női öltözőben a szekrények lefestésre kerültek, a hűtőszekrény kicserélésre került. Hulladék elszállítása rendszeresen megtörténik a szerződésnek megfelelően. Rovar rágcsáló, darázssírtás 2018.05.11-én megtörtént. Szezárió Épületfenntartó Szolgáltató Kft végzi. (2015. Szigetmonostor Fürj u. 22.) A fürdő területén a homokozó le van takarva, homokcsere nyitásra megtörtént. A strand területén található játékok átvizsgálásra kerültek. A dolgozók eü. nyilatkozatát rendszeresen küldik elektronikus úton. A medence és a hozzátartozó lábmosók vize tiszta, átlátszó. Az élmény medence lábmosójában a Cl 0,1 mg/l kéziméréssel PH 7,4 Cl:0,1 gépi méréssel PH 7,6 Cl 0,5 utóklórozó javítás alatt van. A gyerekmedence vize kézi méréssel Cl 0,3 PH 7,2 Úszómedence vize Cl:0,3 PH 7,2. Jelenleg táborozás nincs.	Nem	Nem	Nem	Farkas Imréné nyilatkozta, hogy az utántöltős fertőtlenítőszer adagolóra a felbontás idejét 24 órán belül kihelyezik. (Skin Man) A felsorolt hiányosságokat a nyitásig pótolják. Egyéb intézkedésre nem volt szükség.	

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétel-lel, jogorvoslat-tal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg-jegy-zés
16.	Budapest Város-üzemeltetési Holding Zrt (BVH Zrt)	Külső Tulajdono-si vizsgálat	BGyH Zrt.	"Közérdekű adatok közze-tétele" tárgyban végzett ellenőrzés	2018.0.30.		Nem	Nem	Nem	7 pontos intézkedési terv került kidolgozásra. Az intézkedések végrehajtása folyamatban van.	

1 pl. bírság, kamat  
2 pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek  
\* külső szervezet: pl.: ÁSZ, Hatóságok, FPH-BEO stb.

2018. július 20.

Társaság vezetője