

Jelentés a 2016 év III. negyedév külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól

BGYH Zrt (Tagvállalat megnevezése)													
S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
1.	BFKH V. kerületi Hivatala	Hatósági	Dagály Fürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2016.07.05	A medencevíz szemmel láthatólag tiszta, csempehiány nincs	Nem	pl. bírság,Ft	Nem	pl. bírság,Ft	Nem	Az 50 m-es medencét 2016.07.03-án leeresztették algásodás miatt. Medencét tisztították, feltöltötték és 2016.07.06-án helyezik üzembe.	
2.	ÁNTSZ	Hatósági	Római Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés - Ügyfélpanasz kivizsgálása	2016.07.14	Ügyfélpanasz okait megszüntette a Fürdő, a működés rendben van.	Nem		Nem		Nem	Víz mintavételre 07.02-án sor került, a labor telefonon tájékoztatást adott a negatív eredményről az ÁNTSZ-nek.	
3.	BFKH NFO	Hatósági	Palatinus	Közegészségügyi ellenőrzés	2016.07.20	Az öltözőszekrényben szűrőpróbaszerű ellenőrzés során pár darab szekrény takarítása szükségessé vált. Összességében a higiénias állapota a strandnak megfelelő.	Nem		Nem		Nem		
4.	BFKH V.kerületi Hivatala	Hatósági	Dagály Fürdő	Kémiai biztonsági ellenőrzés	2016.08.09	Veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenység (tárolás, felhasználás) bejelentéssel rendelkeznek. Kémiai kockázatkezeléssel rendelkeznek	Nem		Nem		Nem	Veszélyes készítmények tárolása elkülönítetten történik. Klórgáz külön helyiségben. Sósav külön helyiségben kármentőkkel.	
5.	BFKH XIV.kerületi Hivatala	Hatósági	Paskál Fürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2016.08.25	A biztonsági adatlapok a helyszínen. Az ellenőrzés során közegészségügyi hiányosságokat nem észleltek.	Nem		Nem		Nem	A megelőző rovar-rágcsálóiirtást szerződés alapján a HOME-2010 PK Épület-fenntartó KFT-vel végeztetik, havonta ill. szükség szerint.	
6.	BFKH III. kerületi Hivatala	Hatósági	Pünkösdfürdő	Szezon közbeni Közegészségügyi ellenőrzés	2016.08.10	Vízminta eredményeket átvették. A strand füves területe rendezett, karbantartott. Lábmossók tiszták. Működés rendben van.	Nem		Nem		Nem		
7.	BFKH XIV.kerületi Hivatala	Hatósági	Paskál Fürdő	Rutin ellenőrzés	2016.08.16	A rutin ellenőrzés során közegészségügyi hiányosságokat nem észleltek.	Nem		Nem		Nem	Fertőtlenítőszert, Klórgázt és pH beállítás-hoz HCl használnak. A vegyszereket kármentőben tartják. A strand területén a dohányzást tiltó táblákat kihelyezték. Dohányzásra kijelölt területek több helyen biztosított. Az önellenőrző vizsgálatokat elvégezték	
8.	BFKH II. kerületi Hivatala	Hatósági	Lukács Gyógyfürdő	Vendégpanasz kivizsgálása - Közegészségügyi ellenőrzés	2016.09.08	A bejáratnál és minden medencénél szöve-ges és piktogramos tábla van kihelyezve az előfürdő végzésére. Kényszerítő vonalon jutnak a medencéhez a vendégek, 108 zuhanyállás biztosított az előfürdő végzéséhez. Vendégpanasz alaptalan.	Nem		Nem		Igen	Fürdővezető nyilatkozata: A fürdő nyitás és zárás után a fürdő területén szemléznek. Óránként a fürdővezetők az úszómesteri felügyelet nélküli területeket átnézik, műszaki szakemberek is a területen dolgozó műszakos takarító jelzését észlelik.	
9	BFKH II. kerületi Hivatala	Összevont Hatósági	Lukács és Király Gyógyfürdők	Közegészségügyi ellenőrzés	2016.09.08	A gyógyfürdők termálvizes kútjainak vizsgálata - öt intézkedés is szükségessé vált.	Nem		Nem		Nem	1) Török forrás zsilipjét 2017. március 31-ig kicseréljük, a forrásfoglalás környezetét felújítjuk 2) A Lukács VI. kút kútház falazatának tisztasági festését 2016. október 31-ig elvégezzük 3) IV.kút lejáratahoz a fém háló felszerelésre került. 4) IV., V., és VI. kutak körbekerítését felülvizsgáljuk	
10	BFKH V. kerületi Hivatala	Hatósági	Palatinus	Közegészségügyi ellenőrzés	2016.08.11	Margitsziget Déli Hévízmű épület teljeskörű leszigetelését és az ott található műtárgyak cseréjét, illetve karbantartását el kell végezni.	Nem		Nem		Nem	Margitsziget Déli Hévízmű épület teljeskörű leszigetelését, az ott található műtárgyak cseréjét, illetve karbantartását 2017. március 31.-ei határidővel elvégeztetjük	
11	BFKH II. kerületi Hivatala és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Hatóság	Összevont Hatósági	Gellért Gyógyfürdő	Közegészségügyi és Katasztrófavédelmi ellenőrzés	2016.09.01	A GT I. és GT III. termelőkút aknában helyezkednek el, mindkét akna fal- és padlóburkolata szennyezett, kúthoz kapcsolódó fém szerelvények korrodáltak. A Gellért I. sz. forráscsoportból vízkivétel nem történik, a vízfelszín lepedékes, a fém felületek korrodáltak. Tisztításuk, felújításuk szükséges	Nem		Nem		Nem		

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett ² pénzügyi vonzata: igen / nem	Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Megjegyzés
12	BFKH II. kerületi Hivatala és a Katasztrófa-védelmi Hatóság	Összevont Hatósági	Rudas Gyógyfürdő	Közegészségügyi és Katasztrófavédelmi ellenőrzés	2016.09.01	Rudas fürdő Juventus kútjának a korábban észlelt hibáinak a java részét kijavították, a vízgyűjtő zsomp környéke még felújításra szorul. Az ivócsarnok állapota és tisztasága megfelelő, az ivókutakból a gyógyvíz állandó kifolyással lehet vételezni helyben fogyasztás-ra, valamint elvitelre	Nem		Nem		Nem		
13	BFKH II. kerületi Hivatala és a Katasztrófa-védelmi Hatóság	Összevont Hatósági	Rácz Gyógyfürdő	Közegészségügyi és Katasztrófavédelmi ellenőrzés	2016.09.01	A Fürdő vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, száma: H 25.075/1975. Módosítva: KTVF: 41420-5/2011. Az épületben nincs áram, a környezet egy üres használaton kívül lévő épületnek megfelelő állapotban van. A területet biztonsági szolgálat védi. Vízhasználat jelenleg nincs. A források vize az üzemtetés megkezdé-ség gravitációsan az Ördög árokba kerül beve-zetésre	Nem		Nem		Nem		

¹ pl. bírság, kamat
² pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

2016. október 27.

.....
Társaság vezetője