

Jelentés a külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól

Tagvállalat neve: BGYH Zrt

Telephely: Római Strandfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: BFKH I.-II.-III. kerületi Népegészségügyi osztály

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: Közegészségügyi szemle (kutak ellenőrzése)

Vizsgálat időpontja: 2016.06.19.

Főbb megállapítások:

- Források: 7 db kútszerűen kiépített forrásfoglalás (I-VII) került megtekintésre. A kutak gravitációsan termelnek a közös gyűjtővezetésekre.
- A források aknája zárt, a szerelvények acél anyagúak, a vízterük-ellenőrzésük tiszta állapotú.
A források jól láthatóan feliratozottak, festésük állapota megfelelő, korróziómentes. Az épület tisztíthatósága megfelelő, a kármentő tálca a hypo alá ki van helyezve.
- A Római I-es kút szellőzője szitaszövettel ellátott. Ez a kút szakaszosan iszapolt ezért medencevíz töltésére korlátozottan alkalmas, igény szerint üzemeltetik. A nyári időszakban történő vízmintavétel eredményét, a fürdővezető az illetékes kerületi népegészségügyi osztály részére (az eredmények kézhezvétele után) megküldi. A kút fejein a nyomásmérést nanométer biztosítja, feliratozott vízmintavételi csap és vízóra biztosított. Gyűjtővezetéken keresztül ide érkezik a kutak vize.
- Az 1 sz. gépházban a klóradagolása automatikusan történik, leolvasását a szauna melletti gépházban hajtják végre. A gépházban 4 db szivattyú (3 db tartalék szivattyú) üzemel. A hypo alatti kármentő tálca kihelyezett. 2. sz. gépház (római kút melletti üvegház) történik az élmény és a gyermek medence vizének forgatása. A klór adagolása és mérése automatikus, vízmintavételi csap biztosított. A 3. sz. gépház az úszómedence vizét forgatja

klóradagolása, mérése automatikusan történik. A gépházak takarítottsága megfelelő. A források mintázását rendszeresen végzi a BGYH ZRT. laboratóriuma. A vízminta eredményeket bemutatták.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen¹** pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett²** pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések:

Fürdővezetői nyilatkozat alapján a Római I.-es kút eredményét a Társaság soron kívül megküldi. (A nyilatkozat nem tartalmazott pontos megállapítást, mivel ezt a kút jelenleg nem használjuk, és idén még mintavételezés sem történt.) A kút vízminőségének ellenőrzése szezonzárást követően kerül sor, melynek eredményét soron kívül megküldi a Társaság.

A 2016.06.09.-i jegyzőkönyvben rögzítettek szerint az úszómedence melletti ivókút kifogásolt eredményt mutatott. A hálózat kifertőtlenítését és a soron kívüli mintázást a Társaság elvégezte, és ennek a negatív laboreredményét tájékoztatásul elküldte.

Telephely: Széchenyi Gyógyfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: BFKH XIV., XV., XVI. kerületi
Népegészségügyi Osztály

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: Víz mintavétel

Vizsgálat időpontja: 2016.05.23.

Főbb megállapítások: A fürdő Wellness részlegén
található 36 °C-os medence vízminta eredménye kifogásolt eredményt
adott Legionella szám tekintetében

¹ Pl. bírság, kamat

² Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

Megtett intézkedések: A jó vízminőség biztosítása érdekében az alábbi beavatkozásokat végezte el a Társaság a 36°C medencén:

- ✓ a géphez tartozó mindkét szűrőtartály gépészeti elemeit és berendezéseit átvizsgálták,
- ✓ mindkét szűrőtartály zöldüveg szűrőtöltetét lecserélték szűrőhomokra,
- ✓ a berendezés vegyszeradagoló berendezését külső céggel felülvizsgáltatták, a műszert kalibráltatták,
- ✓ 2016.06.22.-én zárás után a medence vizéhez 25 liter Dewan 50 fertőtlenítőszer adagoltak és az élményelemek bekapcsolása mellett a medence vizét 8 órán keresztül forgatták. Másnap reggel nyitás előtt 2 órával a medence vizét intenzív vízcserével az előírt értékre állították.
- ✓ 2016.06.26.-án vasárnapon a medence túlfolyó vályúit és rácsait zsírtalanító-fertőtlenítő-vízkömentesítő takarításnak vetették alá.
- ✓ 2016.06.27.-én hétfőn a medence zárását követően a Dewan 50 fertőtlenítőszerrel történő fertőtlenítést megismételték.

Telephely: Paskál Strandfürdő
Ellenőrző / eljáró szervezet neve: BFKH XIV. kerületi Népegészségügyi osztály

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: Strand nyitás előtti ellenőrzés

Vizsgálat időpontja: 2016.05.23. .

Főbb megállapítások:

- Az építkezés területét az üzemelő strand területétől el kell határolni!
- A gépházban a vegyszeradagolót és a kijelző berendezést fel kell szerelni
- A gépház padlózatának kijavításáról és megtisztításáról, a falak festéséről, valamint a falikútnál a tömlővéges csatlakozású, légbeszívó szeleppel ellátott vízvételi hely kialakításáról gondoskodni kell.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**³ pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

³ Pl. bírság, kamat

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett⁴** pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések:

- Az építkezés területét az üzemelő strand területétől el kell határolni!
Intézkedés: az elhatárolás megtörtént mobil kerítéssel és az arra felszerelt betekintést és kiporzást gátló geotextil anyaggal.
- **Intézkedés:** a gépházban a vegyszeradagoló és a kijelző berendezés felszerelése, beüzemelése megtörtént
- **Intézkedés:** a gépház padlózatának kijavítását és megtisztítását 2016. június 24-ig péntekig elvégezte a Társaság. A falak tisztasági festését is elvégezték. A tömlővéges csatlakozású, légbeszívó szeleppel ellátott vízvételi hely kialakítása megtörtént.

Telephely:

Dandár Gyógyfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: BFKH VI., VII., VIII., IX. kerületi
Népegészségügyi Osztály

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya:

Vízmintha ellenőrzés

Vizsgálat időpontja:

2016.05.18.

Főbb megállapítások:

Mind a töltő-ürítő, mind pedig a szűrőforgató medencék terheléses vízmintha eredménye kifogásolt minősítést kapott.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen⁵** pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett⁶** pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

⁴ Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

⁵ Pl. bírság, kamat

⁶ Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: A 37/1996. (X. 18.) NM rendeletnek megfelelően a töltő-ürítő medencéknél 1 fő/1 m³ pótvíz hozzáadását biztosítja a Társaság. A jó vízminőség biztosítása érdekében ismételten felhívták a Vendégek figyelmét az előfürdő fontosságára, betartására.

A szűrőforgató medencék esetében a teljes vezeték rendszer és a szűrőanyag átfertőtlenítést elvégezték, illetve a klór szintek fokozott kézi ellenőrzését és a szűrőforgató rendszerek felülvizsgálatát folyamatosan beütemezték.

Telephely: Dandár Gyógyfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: ÁNTSZ

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: Panasz kivizsgálás

Vizsgálat időpontja: 2016.05.24.

Főbb megállapítások:

A panaszban említett kád megtekintésre került. Az ellenőrzés során kellemetlen illetve vegyszerszagot nem tapasztalt az ÁNTSZ. Bemutatásra került a kád tisztítására használt takarítószeres biztonsági adatlapjai is. (DEkomed szanitertisztító, ECofoam CI) a felhasznált vegyszerek biztonsági adatlapjai is rendelkezésre álltak. A veszélyes anyagokkal illetve keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről szóló igazolást a helyszínen bemutatták: (ÁNTSZ az.kód: 0306346). A fürdőben van éjszakai takarítás: zsírtalanítás, fertőtlenítés, nappali takarítás a következőképpen zajlik: a kezelő személyzet minden egyes vendég után elvégzi a fertőtlenítést. Külön szórófejes fertőtlenítő adagoló állt rendelkezésre, amit az ügyeltesek folyamatosan ellenőriznek. Szúrós szagú vegyszert nem alkalmaznak. Ecetet használnak olykor nappali takarítása során is, melynek lehetnek szúrós szaghatásai. A nevezett kád mellett található egy pedikűr helyiség, ahol, szintén felhasználnak erős, szúrós szagú szereket. A kádszobák szellőztetése megfelelőek, természetesen módon megoldottak.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**⁷ pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**⁸ pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Nem volt szükség intézkedésre

Telephely: Dagály Gyógyfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: Budapest Főváros Kormány-
hivatala V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi osztály

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: szezonnyitás előtti közegészség-
ügyi ellenőrzés

Vizsgálat időpontja: 2016. 04.27.

Főbb megállapítások: A fürdőben a két úszó (25 és 50 m-es) medencében vízcseré (50 m-esnél 04.18-22-ig, a 25 m-esnél 04.04-06-ig) áprilisban történt. A 25 m-es medence fölül ekkor bontották le a sátrat, az 50 m-esnél a kijáró folyosót! A vízminták eredményei megfelelőek lettek. Elvégezték a szükséges fuga, burkolat javításokat. A szűrő-forgató gépházban a kijelzők a megfelelő Ph: 7,2 és klór értéket mutattak: 0,6. A külső szauna melletti hidegvizes merülő dézsát a télikertből szintén kihelyezték. A főépületben lévő szauna és a gőzkabin üzemel, a bejáratoknál a hőfok, páratartalom, javasolt használati idő fel van tüntetve.

A strand (ülő) és élmény medence fog üzemelni a szezonban. A gyermek és tanmedence az építkezés miatt nem fog üzemelni (kerítéssel lett leválasztva). A medencéket nem bontják el, csak a vendégforgalom alól vonják ki. A két szezonális medence vízmintáit 04.26-án vették be, két napon belül szóbeli eredményeket közöl a Társaság. Vízlaboratóriuma, írásban pénteken lesz eredmény, mely másolatát az ÁNTSZ-nek megküldik.

⁷ Pl. bírság, kamat

⁸ Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

A vízforgató gépházakban a vegyszeres kannák alatt a kármentők ki vannak helyezve, a vegyszerekben változás nem történt, a takarítószeresek változtak. Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza a fürdő és strand változásait. A főépület melletti két termál-vizes (36 °C –os termál és 34 °C – os lubickoló) medence működött az ellenőrzés idején, a lábmosók fel voltak töltve. A két töltő-ürítő medencét naponta ürítik. A nyári üzemelésű WC csoport állapota kifogástalan, a nagytakarításokat elvégezték. Itt található az egyik mozgáskorlátozott WC, a másik a főépület földszintjén, a férfi oldali szociális blokknál. A helyiségek állapota, felszereltsége, takarítottsága megfelelő.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**⁹ pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**¹⁰ pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Nem volt szükség intézkedésre

Telephely: Dagály Gyógyfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: Szezonnyitás előtti közegészségügyi ellenőrzés

Vizsgálat időpontja: 2016. 05.31.

Főbb megállapítások: A fürdőben 25 m-es és 50 m-es szűrő-forgató rendszerű úszómedence, töltő-ürítő rendszerű termál medence, lubickoló medence, szauna merülő dézsa és tangutor kád, valamint szintén szűrő-forgató rendszerű élmény, és strandmedence üzemel. A fürdőben 5 gépház és 1 hőközpont található. A töltő-ürítő rendszerű medencéket naponta ürítik. A víz leengedésével egy időben a medence felületéről a durva, zsíros, ráakódott szennyeződések kefével, tisztító-fertőtlenítő szer segítségével

⁹ Pl. bírság, kamat

¹⁰ Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

eltávolítják, megfelelő behatási idő után a felvitt anyagot erős vízszugárral lemossák.

A 25 m-es és 50 m-es úszómedencéknél évente 2x történik leürítés, élmény és strandmedencénél 1x 1 szezonban, a szauna merülő dézsát naponta, a tangentor kád vizét minden vendég után leürítik.

A vízkezeléshez használt vegyi anyagok tárolása külön helyiségben történik. Az üzemeltetéshez használt veszélyes anyagok a következők: Hipo-Natrium Hypoklorit oldat, sósav oldat (min. 30%), Vinyl pool pelyhesítő folyadék, klórgáz (99,5%).

Az üzemnaplókat naprakészen vezetik. A vízmintázást naprakészen végzik, a vizsgálatok eredményeit intézetünknek megküldik. A szűrőgépházakban a vegyszeres ballonok alatt kármentő tálca van kihelyezve. A vízirány, a mintavételi csapok jelölve ill. feliratozva vannak.

A vízvizsgálatokat saját akkreditált vízminőség-vizsgáló laboratórium végzi. Valamennyi munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálaton részt vesz.

Gyógymasszázszt 7 fülkében végeznek, valamint 1 tangentor kádas kezelő is üzemel. Masszázsnaál az alsó lepedőt naponta cserélnek, a felső lepedő cseréje minden kezelés után megtörténik. A dolgozók részére higiénés kézmosó hely biztosított. Az épületben szauna, gőzkabin üzemel. A szaunák hőfoka a bejáratnál fel van tüntetve, vészcsengő a recepciónál jelez. Újraélesztő készülékekkel rendelkeznek, a kezelési ismeretek birtokában vannak a dolgozók.

Az öltözők/zuhanyzók, WC-k takarítottsága megfelelő, az adagolók (WC papír, folyékony szappan) fel vannak töltve.

A felhasznált veszélyes anyagok ill. veszélyes készítmények biztonsági adatlapjaival rendelkeznek, a tevékenység bejelentése megtörtént.

Kémiai kockázatbecslési dokumentációval rendelkeznek, az anyagok ill. készítmények elkülönített tárolása megoldott, a munkavállalók oktatása megtörtént.

Rovar-rágcsálóirtást havonta végeznek szerződés szerint.

A medencevíz szemmel láthatólag tiszta, rácsok tiszták, csempehiány nincs.

Előre láthatólag a fürdő 2016. augusztus 31-ig üzemel.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**¹¹ pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**¹² pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Nem volt szükség intézkedésre

Telephely: Szent Lukács Gyógyfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: ÁNTSZ

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: közegészségügyi ellenőrzés, vendég-
panasz kivizsgálás

Vizsgálat időpontja: 2016. 04.26.

Főbb megállapítások: A fürdő területén az egyidejű terhelhetőség 474 fő.
A VF rendszerben működik az élménymedence, a helyszínen mért kézi
mérés eredménye Cl: 1,0, Ph 7,4 – gépi kijelzőn a Cl 1,18 mg/l, 7,45 Ph
értékek voltak láthatók.

Az élménymedence teljes mélységig átlátszó és tiszta, élményelemek
működnek. Az egyidejű terhelhetőségre vonatkozó tájékoztatótábla ki van
helyezve.

Női mosdó: Vízellátást a Római forrás biztosítja és a Malomtó gépházi
osztójáról történik. A medencevíz teljes mélységig átlátszó, tiszta. Néhány
helyen csempehiányt és fugahiányt észleltünk. A vegyszeradagolás
automata módszerrel történik, helyszínen a kézi mérés eredménye Ph: 7,2
Cl: 0,3 – gépi kijelzőn: 7,68 Ph Cl: 0,59 mg/l látható. Egy szűrőrendszer
található a medence lábmosója, ... a kézi mérése Ph: 7,2 , Cl: 0, 4 mg/l
volt. A szűrő diatóma földdel felszerelt szűrőtáskába történik, 2 havonta kb.

¹¹ Pl. bírság, kamat

¹² Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

teljesen lecserélik az iszapot, kitakarítják a táskákat. A dolgozók részére szociális részleg kialakított.. Minden medencéhez külön vízóra kiépített. Az üzemnaplót naprakészen vezetik.

ffi. uszoda: 22C°-os, ugyanazon rendszerben működik, mint a női uszoda, kézi mérési eredményei: ph 7,4, Cl: 0,2 mg/l – gépi kijelzőn Ph: 7,51, Cl: 0,41 mg/l értékek olvashatók. A műszereket rendszeresen kalibrálják, az utolsó áprilisban volt.

Napozó területe 2000 m², ivóvízvételi lehetőség 2 helyen kiépített. A női ffi WC-kben a kézmosáshoz a higiénés feltételek biztosítottak, WC papír kihelyezett.

A vegyszertárolás (sav-lúg) az uszoda mögötti gépészeti területen kialakított, ajtóval lezárt helyiségek, ahol a helyiség funkciója jelölt.

A biztonsági adatlapok kihelyezettek. Védőfelszerelés biztosított a dolgozók részére.(arcmaszk, gumicsizma, gumikesztyű, gumikötény..)

A dolgozók száma 86 fő szűrőpróbaként átnéztem az egészségügyi könyvek érvényesek. Az úszómestereknél, a gépészeknél elsősegélynyújtó felszerelés rendelkezésre áll. A dolgozói teakonyhában a konyhabútor alsó ajtajai kopottak, helyreállításuk, vagy cseréjük szükséges. Érvényes, jóváhagyott üzemeltetési utasítással rendelkezik a fürdő.

Gőz a 32C°-os medencetérbe vízhatlan (csempe) burkolattal lett a lábazat ellátva, azonban a szellőző körül a mennyezeten penészedés látható. a medencék telítettségére vonatkozó tájékoztató tábla ki van helyezve.

Dohányzóhely kijelölése csak a napozóterazon történik 2 helyen, ahová a törvény előírásnak megfelelő formátumú és tartamú tábla beszerzése, kihelyezése szükséges.

A wellness részleg dézsamerülője VF kiépítésű, azonban a kis úrtartalom miatt naponta leengedik.

Szaunavilág a 10-16 C°-os merülő medence a Tű rendszerben működik.

A szaunavilágban, fürdő területén a napi használatú törölközőt, fürdőruhákat (kölcsönzői) a ruhakölcsönző területén lévő mosókonyhában lévő mosógépekben mossák, a lepedőket Külsős mosoda mossa, fertőtlenítik szállítják.

A rovar – rágcsálóirtásért a Mezei és Társa Kft. havonta végzi, fertőzöttség esetén-soron kívül.

Szemeteket zártan gyűjtik, szelektíven papírt és fémet gyűjtenek, hetente 1x szállítják el a kommunális szemetet.

Havonta ill. hetente elvégzik az önellenőrzési vizsgálatokat, melyeket a hatóságoknak is megküldik.

A takarítást éjszaka 8 fő, nappal 3-3 H-P 5 fő, géppel és kézzel végzik. A takarítottság az ellenőrzés idején megfelelő volt.

A fürdő teljes üzemideje alatt képzett elsősegélynyújtó személy jelen van. Folyamatban van a gépészeti terek karbantartása, tisztasági festése, burkolatjavítása, használaton kívüli eszközök eltávolítása.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**¹³ pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**¹⁴ pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Éva Mariann fürdővezető a „Kijelölt dohányzóhely,, táblát még aznap kihelyezte, a tartósabb formátumú táblát (lamináltat) 2 héten belül helyezte ki.

A konyharész ajtajának a javítása a JSZÜ- től meg lett rendelve 2016.04.27.-én.

Telephely: Palatinus Strandfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: ÁNTSZ, BFKH NFO-KSO

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: Közegészségügyi ellenőrzés,

Vizsgálat időpontja: 2016. 06.05.

¹³ Pl. bírság, kamat

¹⁴ Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

Főbb megállapítások: A mai napon a strand megnyitását követő (első) ellenőrzés történt. Az üzemnapló bemutatásra került, azt naprakészen kell vezetni. Az üzemeltetési szabályzatot a helyszínen tárolják.

A strand területén összesen 11 db medence üzemel, vizük szemmel láthatóan tiszta, azonban az építkezésből adódóan és a fák virágzása miatt a lábmosókat, gyerekmedencéket gyakrabban kell takarítani. A medencéket körülvevő sarkalatok épek, kisebb javítási munkálatok zajlanak. Megtekintésre kerültek az öltözők és a vizesblokkok, a medencék és a lábmosók. Az öltözőszekrények takarítását folyamatosan szükséges végezni, az általános takarítottság megfelelő.

A medencék, lábmosók vize szemmel láthatóan tiszta, az Északi termálmedence alján kis foltokban homoklerakódás volt látható. A medencevizek különböző paramétereit üzemi napló elnevezésű könyvben vezetik.

Vizesblokkok tisztasága megfelelő, a pihenőterületek és a medencék környezete rendezett. A befűvónyílások és lábmosók lefolyó a fedőlapok megtalálhatóak.

Az építési munkaterület a fürdő vendégektől megfelelő módon elkerített. Az elsősegélynyújtó helyen megrendelés szerint vállalkozó látja el a feladatot, egyéb esetekben az úszómester végzi az elsősegélynyújtást. A nyitás előtti vízminta vizsgálatok eredményei megfelelőek voltak. Baleset esetén fürdőüzemi jegyzőkönyvet vesznek fel.

A medencék vizének hőmérsékletét, pH-ját, Cl tartalmat (mg/l) gépész üzemi napló c. nyomtatvány a fogyást vezeti. a medence nevét az üzemeltetési dokumentumnak megfelelően kell elnevezni.

Külön nyomtatványon vezetik, míg a víz hőmérsékleti értékeket 2 óránként ennek a dokumentumnak a neve Hőfoknapló 2016.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen¹⁵** pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett¹⁶** pénzügyi vonzata:
igen / **nem**

¹⁵ Pl. bírság, kamat

¹⁶ Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Nem volt szükség intézkedésre

Telephely: Csillaghegy Strandfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: ÁNTSZ

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: Közegészségügyi ellenőrzés,

Vizsgálat időpontja: 2016. 05.11.

Főbb megállapítások: Uszoda: A medence vízcseréjét sátorbontás (hétvégén) végzik el. A szükséges javítások, takarítás és fertőtlenítést ... kedden kezdik majd feltölteni az úszómedencét. A kézi mérés eredményei: pH: 7,5 Cl: 0,38 m/l a gépi kijelző értékekkel megegyezik. A medencetér tiszta, rendben tartott. A medencénél az úszómesteri felügyelet teljes üzemidőben biztosított. (6-20 kedd-szombat, vasárnap: 8-14, hétfőn: Zárva). Elsősegélynyújtó felszerelést a helyszínen bemutatták. Az úszómesterek (4 fő) elsősegélynyújtó tanfolyammal rendelkeznek. A fürdő (uszoda) 17 dolgozóval működik, nyári 24-25 fő. Érvényes foglalkoztatási vizsgálattal rendelkeznek. A szolgáltatások: úszás, masszázs (fürdő), sauna, infra sauna. Az uszodában külön takarító eszköz tároló biztosított, a vegyszer tárolására 2 db fém szekrényt szereztek be, melyeknek ... hitelesített, beépített kármentőkkel rendelkeznek. Biztonsági adatlapok a helyszínen kihelyezettek. A masszázs helységben kézmosó nincs, az öltözői folyosón lévő kézmosót használja. Ecolab Skinman Krub egyfázisú kézfertőtlenítő van kihelyezve. A szaunai térben lábfertőtlenítésre Laudamonium szert alkalmaznak. A dézsa átfolyós rendszerben üzemel, egyidejű terhelhetősége 1 fő, tájékoztató tábla ki van helyezve. Az uszodai terhelhetőségi tábla a medencénél nincs kihelyezve, tájékoztató rend gyártás alatt van.

A helyszíni szemle megállapításai:

A gépészeti helységben lévő fémöltözőszekrény rozsdás, mázolása szükséges. Itt is bemutatták az első segélynyújtó felszerelést. Az úszómedence UF megrendeléssel üzemel. A vízkezelő rendszerben változás nem történt. A szűrő visszamosatását napi rendszerességgel elvégzik. Fürdővíz utánpótlás mérésére külön vízóra kiépített, 5-10%-os értékűek. A gépészeti dolgozók részére munkavédelmi eszközök biztosítottak (sav-

lúgálló gumikesztyű, gumicsizma, gumikötény, légzésvédő fél álarc, savvédő plexi szemüveg).

Strandnál jelenleg a medencéket tisztítják, javítják. A hozzá tartozó mellékhelyiségeket kimeszelték, javítás alatt állnak. A strandmedence alján több felületen fugázás más színnel volt látható ezért megtévesztő. Az egyidejű terhelhetőségre vonatkozó táblák jelenleg még nincsenek kihelyezve. Nyitni május 28-a a tervezett. Takarítók száma 3 fő (2 udvarozó + 1 benti). Az öltözői rendszer változatlan (öltöző fürke + fogasos tároló 122 kabin (4 fősek) + vállfa 1400 fő egyidejű befogadóképesség a nyári (uszoda+strand). Az öltözőkhöz tartozó nemenként elkülönített zuhanyzó és WC működőképes állapotban van.

Rovar-rágcsálóiértést havonta végeztetnek. Szemétgyűjtés zártan történik, elszállítás előzetes bejelentés alapján konténeres kocsiba végzik. Szelektíven gyűjtenek papírt, fém és használt elemet.

Az ügyfél/az ellenőrzött képviselőjében jelen levő személyek nyilatkozatai, észrevételei:

A medencék üzemeléséhez a szükséges engedélyek megvannak. Vízvizsgálatokat havonta végeztetik. Üzemnaplót a 37-es rendeletnek megfelelően vezetik. Elsősegélynyújtó hely megfelelően (kézmosó, orvosi csaptelep, vizsgálóágy) biztosított. Baleseti napló biztosított. Takarítási szabályzat 2/2016 márc 22. Pihenőterület rendezett.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen¹⁷** pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett¹⁸** pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Nem volt szükség intézkedésre

Telephely: Gellért Gyógyfürdő

Ellenőrző / eljáró szervezet neve: BFKH XI. kerületi hivatal

¹⁷ Pl. bírság, kamat

¹⁸ Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: Strand nyitás előtti ellenőrzés

Vizsgálat időpontja: 2016.05.13.

Főbb megállapítások: A Társaság jelezte az ÁNTSZ felé, hogy a strand területet 2016. április 9.-én, a hullámmedencét április 30.-án nyitják.

20016. április 7-én írásban tájékoztatták az ÁNTSZ-t, hogy festési, burkolati és lakatos munkát folynak, ezért a nyitáshoz a szemlét egy későbbi időpontban kérik, amelyet a munkálatok befejezésekor jelezni fognak.

Az ÁNTSZ a szemle alkalmával megtekintette a szabadtéri hullám és élmény medencét, valamint a szauna mellett telepített merülő dézsát, a naturista napozót és a vendégek rendelkezésére álló WC blokkot, zuhanyzó csoportot és az elsősegélynyújtó helyet.

A medencék önellenőrző vízvizsgálatai megtörténtek, a laboratóriumi eredmények megfelelőek. Ahatósági mintavételezés megtörtént, kizárólag a hullámmedence nem került még vízmintázva.

Elsősegélyhely tiszta, takarított. Az elsősegélydoboz tartalmát átvizsgálva lejárt terméket nem találtunk. Papírkéztörő és folyékony szappan a rendelkezésre áll.

A napozóágyak cseréje megtörtént a fertőtlenítést Incidin L. fertőtlenítőszerrel naponta végzik.

A takarításhoz a takarítószerket megváltoztatták, és a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásoknak eleget tettek.

A strand területén lévő 3 ivókút vízminta vizsgálati eredményeket átadták.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**¹⁹ pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**²⁰ pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Nem volt szükség intézkedésre

¹⁹ Pl. bírság, kamat

²⁰ Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

Telephely: Dagály Gyógyfürdő
Ellenőrző / eljáró szervezet neve: BFKH V. kerületi hivatal

A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb Hatósági

Vizsgálat tárgya: Közegészségügyi ellenőrzés

Vizsgálat időpontja: 2016. 06.14.

Főbb megállapítások: Az ellenőrzés alkalmával a fürdőben a folyamatosan működő medencék mellett a szűrő-forgató rendszerű élmény- és strandmedence üzemel.

A vízkezeléshez használt vegyi anyagok tárolása megfelelő. Kármentő tálcák vannak, vízvizsgálatokat rendszeresen végzik, eredményét Intézetünknek megküldik. Öltözők, zuhanyzók, WC-k takarítottsága megfelelő, adagolók (Wc papír, folyékony szappan) fel vannak töltve.

A medencevíz szemmel láthatólag tiszta, rácsok tiszták, csempehiány nincs.

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetlen**²¹ pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Ha igen, ennek jogcíme, nagyságrendje:

A megállapításoknak van-e (várható-e) **közvetett**²² pénzügyi vonzata: igen / **nem**

Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / **nem**

Megtett intézkedések: Nem volt szükség intézkedésre

Budapest, 2016.07.29.

.....
szervezet vezetője

²¹ Pl. bírság, kamat

²² Pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek