

Jelentés a 2017 év II. negyedév külső szervezetek vizsgálatairól / eljárásairól

BGYH Zrt (Tagvállalat megnevezése)										
S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg- jegy- zés
1.	BFKH II.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Király Gyógyfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés - és az ellenőrzés alapján hozott határozat	2017.04.04	1. Megállapítás: Az öltöző kabinokban az olajlábazat töredezett, hiányos, kopott. Az ülőpadok festékhányosak. 2. Megállapítás: A szekrényes öltözőben a kézmosónál a kézfertőtlenítő felhasználási útmutatója nincs kihelyezve 3. Megállapítás: a burkolatok kopottak, lepattogzottak (szekrényes öltöző padozata), a fal piszkos, elhasználódott, a nyílászárók olajmázolása erősen kopott, hiányos 4. Megállapítás: a pezsgőfürdő és a dézsa automata vegyszeradagolója hibás, felülvizsgálata és a műszerek újra kalibrálása szükséges. 5. Megállapítás: a zuhanyzóknál az előfürdőhöz (folyékony) szappan nincs kihelyezve.	Nem	Nem	1) a festési munkálatokat megkezdtük és legkésőbb a határidőre elvégezzük. 2) a felhasználási piktogramot kihelyeztük. 3) mivel a fürdő egy éven belül bezár és teljes felújításon fog átesni, komolyabb, nagyobb beruházást igénylő munkálatokat már nem végzünk. A megállapításban szereplő burkolatok, nyílászárók teljes egészét cserélni kellene, így a rekonstrukcióig csak kisebb pótlásokat fogunk elvégezni. 4) az automata adagolókra külsős vállalkozóval havi karbantartási szerződéssel rendelkezünk, akik a hibabejelentéstől számított 48 órán belül kiszállnak. 5) folyamatosan felhívjuk Vendégeink figyelmét az előfürdő fontosságára, melyet több helyen piktogramokkal is jelzünk. Az előfürdőhöz használt tusfürdőről jelenleg minden Vendég maga gondoskodik. A megújult fürdőben már a saját gyógyvizüinkből előállított tusfürdőt sz	
2.	BFKH III.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Csillaghegyi Uzoda és Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.04.25	Nem volt	Nem	Nem	Nincs szükség intézkedésre	
3.	BFKH IX.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Dandár Gyógyfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.05.11	Nem volt	Nem	Nem	Intézkedés: a fürdőben történt legutolsó rovar – és rágcsálóirtásról készült munkalapot pótlólag bemutattuk!	
4.	BFKH XIV.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Széchenyi Gyógyfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.05.23	Nem volt	Nem	Nem	Nincs szükség intézkedésre	
5.	BFKH III.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Római Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.05.25	Nem volt			Nincs szükség intézkedésre	
6.	BFKH III.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Pünkösdfürdő	Strand nyitás előtti közegészségügyi ellenőrzés	2017.05.25	1.Megállapítás: A dolgozói öltözőben a mosogatónál kevés a rakodó hely (pl. polc felszerelés). 2. Megállapítás: A szolgáltatások között finn szauna szerepel, ahol előmelegedőt választottak le, így a szauna 15 fős lett (ajtóval leválasztott), az előmelegedőben hőmérő, óra, vészcsengő nincs felszerelve. 3. Megállapítás: A gyerek- és úszómedence gépészete egy helyiségben található, ahol a fémből G31készült elemek erősen rozsdásak. Az élménymedence gépészeti helyiségében a fém anyagú részek erősen rozsdásak.	Nem	Nem	1) a munkavállalók részére 2017. június 30-ig kialakítottunk több tárolási lehetőséget, a kényelmesebb étkezés, mosogatók biztosítása érdekében. 2) a szauna előterében még az ellenőrzés napján megrendelésre került a hőmérő, óra és vészcsengő. A hiányosságot 2017. június 30-ig megszüntetjük.. 3) a fém felületeket megtisztítottuk, rozsdamentesítettük. A cserére szoruló anyagokat, alkatrészeket megrendeltük.	
7.	BFKH XIII.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Palatinus Strandfürdő	Strand nyitás előtti közegészségügyi ellenőrzés	2017.05.25	Megállapítás: a főbejáratnál, valamint az egyes szint bejáratainál a szabványos dohányzást tiltó táblát ki kell helyezni. A csikkgyűjtésre szolgáló edényeket – ahol hiányzik- pótolni szükséges.	Nem	Nem	Intézkedés: a hiányosságokat azonnal pótoltuk.	

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg- jegy- zés
8.	BFKH IX.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Dandár Gyógyfürdő	Panasz bejegyzés miatti közegészség- ügyi ellenőrzés	2017.06.06	Nem volt	Nem	Nem	Nincs szükség intézkedésre	
9.	BFKH XIV.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Paskál Gyógyfürdő	Strand nyitás előtti közegészségügyi ellenőrzés	2017.06.08	Nem volt	Nem	Nem	Nincs szükség intézkedésre	
10.	BFKH XIV.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Paskál Gyógyfürdő	Az átalakított férfi öltözőépület használatba vétele előtti közegészség- ügyi ellenőrzés	2017.06.08	Nem volt	Nem	Nem	Nincs szükség intézkedésre	
11.	BFKH XIV.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Széchenyi Gyógyfürdő	Panasz bejegyzés miatti közegészség- ügyi ellenőrzés	2017.06.15	1. Megállapítás: Az úszómedence fenekén a széleknél, sarkoknál barnás lerakódás látható . 2. Megállapítás: A külső medencékhez tartozó forgató gépházban a vegyszermérő műszerek ellentmondó értékeket mutattak az ellenőrzés során a medencéknél mért értékekkel szemben.			1) A tapasztalt lerakódás és a csempefelület elszíneződése a 2017. 05. 23-án történt vihar okozta beázásra vezethető vissza, melynek során a forgatóberendezés egyik ferkvenciaváltója elromlott. Mivel a medencében folyamatos algásodást gátló szer bevezetése is történik, ezért a kényszermegoldásként alkalmazott, megnövelt termálvíz bevezetése, a folyamatos klór- és algagátló adagolás együttesen eredményezte az elszíneződést és a lerakódást. A medence takarítása, porszívózása és sokk-fertőtlenítése megtörtént. A medence jelenleg tiszt, fertőtlenített. 2) A mérőműszerek kalibrálását külsős szakcéggel elvégeztettük, melynek munkalapját elküldtük az ellenőrző hatóságnak..	
12.	BFKH XIV.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Széchenyi Gyógyfürdő	Telefonon történt panasz bejegyzés (helyszíni szemle nélkül)		Bejelentett panasz: A fürdőben nyitás után széklettel összekent öltözőkabin volt látható, A bejelentő a Széchenyi Gyógyfürdőben szombatoként megrendezésre kerülő rendezvényt okolta a kialakult állapotért.			Intézkedés: A BGyHi Zrt. gyógyfürdőire és strandfürdőire vonatkozó házirendben foglaltaknak megfelelően tiltjuk a széklet és/vagy vizelet inkontinenciában szenvedő vendégek fürdölátogatását. Még az előírások legszigorúbb betartása mellett is nehéz megállapítani egy vendégről, hogy szenved-e valamelyik említett megbetegedésben. Amint bizonyíthatóan ilyen problémát észlelünk, azonnal megtörténik az adott vendég fürdőből való kitiltása. Ha ilyen, vagy hasonló eseményt észlel a fürdő személyzete, úgy azonnal megtörténik a közegészségügyi szempontból kifogásolható terület vendégforgalomtól történő lehatárolása, majd az érintett felületek teljes körű tisztítása és fertőtlenítése. A jelen bejelentés tárgyát képező esemény után is megtörtént a BgyH Zrt belső takarítási fertőtlenítési protokollja szerint a terület rendbetétele, amely jelenleg tiszta, fertőtlenített állapotú.	

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen ¹ pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg- jegy- zés
13.	BFKH XIV.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Paskál Gyógyfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.06.21	1. Megállapítás: A kültéri gyermekmedence vízforgató gépházában a padozat elhasználódott, vízköves. cseréje szükséges. A falak szennyezettek, elkoszolódtak. 2. Megállapítás: A takarítási vízvétel céljára biztosított falikút töredezett, cseréje szükséges . 3. Megállapítás: A gyógymasszázs helyiségekbe alkaral mozgatható orvosi csaptelepet kell felszerelni. 4. Megállapítás: Az új merülőmedence gépházát föld alá süllyesztve alakították ki. A lejutás nincs megoldva, valamint a biztonságos közlekedés sem megfelelő. 5. Megállapítás: A tanmedence szegélycsempéi több helyen töredezettek.			1) A fürdőben zajló kivitelezési munkálatok befejezését követően megkezdjük és elvégezzük a gépházban a padozat kicserélését, valamint a falak meszelését és a gépház teljes takarítását július 31-ig. 2) Az elhasználódott falikút cseréjét elvégezzük július 31-ig. 3) A gyógymasszázs helyiségekbe az orvosi karos csaptelepeket, és a papírkéztörölő, és a fertőtlenítőszeres szappanadagolók felszerelését elvégezzük július 31-ig. A területen biztosítjuk a szennyes textíliák valamint a tiszta textíliák elkülönített, zárt tárolását. A beteg-dokumentációkat elkülönített helyen (nem a kezelőkben) zártan tároljuk. 4) A gépházban a biztonságos lejutást és a biztonságos közlekedés feltételeit biztosítani fogjuk. A gépházban a végleges rendszer elkészülését követőeeretnénk	
14.	BFKH XIII.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Palatinus Strandfürdő	Használatba vételi eljárás miatti közegészségügyi ellenőrzés	2017.06.28	Újabb helyszíni szemle szükséges.			Újabb helyszíni szemle szükséges.	
15.	BFKH XIII.kerület Népegészségügyi Osztály	Hatósági	Palatinus Strandfürdő	Közegészségügyi ellenőrzés	2017.06.29	Nem volt			Nincs szükség intézkedésre	

¹ pl. bírság, kamat
² pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek

2017. július 14.