

**Jelentés a 2018. év IV. negyedév külső szervezetek\* vizsgálatairól / eljárásairól**  
[a 274/2016. (XI.16.) BVH IG határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat IV/1. b) pontja alapján]

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.											
S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétel-lel, jogorvoslat-tal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg-jegy-zés
1.	ÁNTSZ - Budapest Főváros Kormány-hivatala I. kerületi Népegésszégügyi osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Király Gyógyfürdő	Közegésszégügyi ellenőrzés	2018.10.11.	Az öltöző kabinokban folyamatos felújítások, festések-mázolások történnek. A 78 kabinból jelenleg 40 db van használatban. A jacuzzi jelenleg nem üzemel (a motor meghibásodása miatt, erről a fürdő látogatói tájékoztatva vannak). A helyiségbe belépve erős dohszag érezhető. A Jacuzzi oldala penészes, rajta vízfolyás nyomai láthatók. A feljáró lépcső gumiborítása elhasználódott, cseréje szükséges. A technológia, vízkezelés iránya feliratozott, a színes jelölés pótlása szükséges, üzemnaplóba vezetik a kézi méréssel mért pH 6,9 cl 0,3 vízcsera naponta történik, a jakuzzi egyidejű terhelhetősége 6 fő. A vízfogadó gépház: a mintavételi csapokat évente tisztítják.	Nem	Nem	Nem	A fürdővezető azt nyilatkozta, hogy a jegyzőkönyvben rögzített hiányos-ságok megszüntetésére vonatkozóan intézkedik és 15 napon belül írásban választ küld a Hivatal részére. A basa kádfürdőben a lefolyó környékén a résmentesítés és a mázolási munkák határidőre (nov.30.-ra) megtörténtek. A jakuzzi oldalfalán a penészedés meg lett szüntetve, és a feljáró lépcső gumi-borítása is ki lett cseréve a JSZÜ által.	
2.	BFKH III.. kerületi Hivatala Népegésszég-ügyi Osztály	Külső (Hatósági) vizsgálat	Csillaghegy Árpád-forrás Fürdő	Használatbavételh ez előzetes szakhatósági hozzájárulás	2018.10.18	Jelenleg 2 db medence üzemel (próbaüzem) tanmedence, úszómedence. 10 db medence került kialakításra (ülő, panoráma, gyerek, merülő) stb. A próbaüzem 2018.10.31.-én kezdődik a 10 medencénél, melyekre előzőleg terheletlen medencevíz laboratórium eredmény szükséges. Az építési munkálatok még folynak. Jelenleg több helyiségben a szerelvények hiányoznak. Az építési engedélyben tett kikötések igazolásait folyamatosan megküldik (ivó-fürdővíz eredmények, légbeszabályozási jegyzőkönyv). A fürdő folyamatos üzemelésű, szünnap nincs.	Nem	Nem	Nem	Nyitásra minden hiányosságot, észre-vételt megszüntetett a Társaság, és a tájékoztatást elektronikus úton megküldte.	
3.	Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Népegész-ségügyi osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Dagály Gyógyfürdő	Közegésszégügyi ellenőrzés	2018.10.25	Az ellenőrzött fél a Budapest 2017. Kft. volt. A medencék vízforgató berendezéssel üzemelnek (kivéve a termálmedencét és a lubickolót). Vegyszeradagolás automatikus, számítógépes vezérléssel történik. A medencék vízcseréjét félévente, illetve szükség szerint végzik. A szűrőberendezések mosatását napi rendszerességgel hajtják végre.	Nem	Nem	Nem	A Társaságot érintő hiányosságokat a Társaság megszüntette, és ezt elektronikus úton a Hatóság részére visszaigazolta, illetve a Budapest 2017 Kft.-nek megküldte.	
4.	Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Népegész-ségügyi osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Pesterzsébet Jódos Sós Gyógyfürdő	Helyszíni szemle, kút-ellenőrzés	2018.11.09. és 11.14.	A medencék feltöltése megtörtént, a mintavétel megfelelő minőségű volt.	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség külön intézkedésre.	
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Népegész-ségügyi osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Pesterzsébet Jódos Sós Gyógyfürdő	Nyitást megelőző helyszíni szemle, kút-ellenőrzés, kiegészítés	2018.12.05	A kút belső területén semmilyen olyan tevékenység nem folyik, amely a kitermelt víz minőségét vagy mennyiségét veszélyeztetné.	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség külön intézkedésre.	

S o r s z á m	Ellenőrző / eljáró szervezet neve	A vizsgálat jellege: hatósági / egyéb	A vizsgálattal érintett szervezeti egység	Vizsgálat tárgya	Vizsgálat időpontja	Főbb megállapítások	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetlen <sup>1</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	A vizsgálatnak van-e/várható-e közvetett <sup>2</sup> pénzügyi vonzata: igen / nem	Élt-e észrevétel-lel, jogorvoslat-tal az eljárás során: igen / nem	Megtett intézkedések	Meg-jegy-zés
6.	Budapest Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Népegészségügyi osztálya	Külső (Hatósági) vizsgálat	Pesterzsébet Jódos Sós Gyógyfürdő	Nyitáshoz szükséges közegészség-ügyi ellenőrzés	2018.12.05	A jódos-sós fürdő helyiségei teljesen elkészültek, a helyiségek takarítása folyamatban van, bár már többször is gépi takarítás történt. A helyiségekben az üzemeltetésnek megfelelően valamennyi mosdóhelyiség felszerelt, működőképes. A medencék feltölté-se megtörtént, az ehhez szükséges kutak vízmintája megfelelő minőségű volt. A hálózati vízminta mind hideg-, mind meleg víz vonatkozásában rendelkezésre áll, megfelelő minőséggel. A jegyzőkönyveket elektronikusan megküldték a Népegészségügyi osztályhoz. A dolgozók alkalmassági vizsgálata is megtörtént, saját foglalkozás-egészségügyi orvos által. A terheléses próbaüzem a mai napon megkezdődött. A termálfürdő próbaüzeméhez szükséges egyéb szakhatósági engedélyek (érintésvédelem, tűzvédelem) megvannak. A szaunák vészcsengővel felszereltek. Elsősegélynyújtó hely rendelkezésre áll.Jelenleg veszélyes hulladék nem keletkezik..	Nem	Nem	Nem	Nem volt szükség külön intézkedésre.	

1 pl. bírság, kamat  
2 pl. az előírt intézkedések végrehajtásából adódó költségek  
\* külső szervezet: pl.: ÁSZ, Hatóságok, FPH-BEO stb.

2019. január 21.

Társaság vezetője